

ADAPTATEURS POUR PERCEUSES MAGNÉTIQUES ADAPTERS FOR MAGNETIC CORE DRILLING MACHINES



20.1234

Tige universelle s'adaptant à la plupart des perceuses afin d'utiliser les coupeaux de la série **20.1230** à tige Weldon 1/2".

Universal shank fitting most core drilling machines so annular cutters of series **20.1230** (1/2" Weldon shank) can be used.



20.1311

Tige universelle s'adaptant à la plupart des perceuses afin d'utiliser les coupeaux annulaires à tige Weldon 3/4" + pointe d'éjection 1/4".

Universal shank fitting most core drilling machines so 3/4" Weldon shank annular cutters + 1/4" ejector pin can be used.



20.1314

Tige universelle s'adaptant à la plupart des perceuses afin d'utiliser les coupeaux à tige Weldon 3/4" + pointe d'éjection 5/16".

Universal shank fitting most core drilling machines so 3/4" Weldon shank annular cutters + 5/16" ejector pin can be used.



20.1263

Tige "Quickin" s'adaptant aux perceuses Fein (KBM32Q/KBM50Q/KBM 65Q) afin d'utiliser les coupeaux annulaires à tige Weldon 3/4" + pointe d'éjection 1/4".

"Quick-in" shank fitting Fein mag drills (KBM32Q/KBM50Q/KBM65Q) so 3/4" Weldon shank annular cutters + 1/4" ejector pin can be used.



20.1161

Tige "Quickin" s'adaptant aux perceuses Fein (KBM32Q/KBM50Q/KBM 65Q) afin d'utiliser les coupeaux à tige Weldon 3/4" + pointe d'éjection 5/16".

"Quick-in" shank fitting Fein mag drills (KBM32Q/KBM50Q/KBM65Q) so 3/4" Weldon shank cutters + 5/16" ejector pin can be used.



20.1372

Tige "Quickin" 18 mm s'adaptant à la plupart des perceuses à embasse magnétique afin d'utiliser un mandrin à emmanchement B16.

18 mm "Quick-in" shank fitting most core drilling machines so a B16 mount drill chuck can be used.



20.1381*

Manchon M18x6P 1,5 s'adaptant aux perceuses Fein (KBM 32/ KBM65) et Milwaukee afin d'utiliser les coupeaux à tige Weldon 3/4".

M18x6P 1,5 sleeve fitting Fein (KBM32/KBM65) and Milwaukee mag drills so 3/4" Weldon shank cutters can be used.

* DISCONTINUÉ / DISCONTINUED



20.1384

Tige Weldon 3/4" s'adaptant à la plupart des perceuses à embasse magnétique afin d'utiliser un mandrin à emmanchement B16.

3/4" Weldon Shank fitting most core drilling machines so a B16 mount drill chuck can be used for twist drilling.



20.1386

Tige Weldon 3/4" s'adaptant à la plupart des perceuses à embasse magnétique afin d'utiliser des coupeaux à tige Weldon 32 mm (1-1/4").

3/4" Weldon shank fitting most core drilling machines so 32 mm (1-1/4") Weldon shank cutters can be used.



20.1385

Tige Weldon 3/4" s'adaptant aux perceuses à embasse magnétique afin d'utiliser des coupeaux annulaires à tige Fein Quick-in + pointe d'éjection 1/4".

3/4" Weldon shank fitting to magnetic drills to use Fein quick-in annular cutters + 1/4" ejector pin.



21.0048

Manchon Weldon 1.1/4" pour utiliser les coupeaux à tige Universelle / Weldon 3/4".

1/4" Weldon sleeve to use with Universal / Weldon shank annular cutters.



20.1330

20.1353

VIS de REMPLACEMENT POUR ADAPTATEURS
SPARE SCREWS FOR ADAPTERS

Vis pour **20.1234**
Screw for **20.1234**

Vis pour **20.1311, 20.1314, 20.1263, 20.1161, 20.1381** et **20.1386**
Screw for **20.1311, 20.1314, 20.1263, 20.1161, 20.1381** and **20.1386**